



Bild 22: Zimmer 3, Gastherme




Bild 23: Zimmer 3 Bad



Bild 24 + 25: Zimmer 3, Bad



Bild 26 + 27: Zimmer 2 + 3, Balkon



Bild 28 + 29: Zimmer 2 + 3, Balkonfenster



Bild 30 + 31: Zimmer 2 + 3, Balkonfenster



Bild 32: Zimmer 1



Bild 33: Gäste-WC




Bild 34 + 35: Dachraum




Bild 36 + 37: Dachstuhl und Giebfenster



Bild 38 + 39: Dach, strassenseitig



Bild 40: Kamin im Dachraum



Bild 41 + 42: Kellerflur und Tür



Bild 43 + 44: Kellertreppe und Hofausgang



Bild 45 + 46: Kellerflur und Abstellraum Nr. 5



Bild 47: Kellertreppe hofseitig