

## 9. FOTODOKUMENTATION

**Bild 1 und 2** Straßenseitige Ansichten der aus mehreren Gebäudeteilen bestehenden Wohneigentumsanlage Hönnetalstraße 146 in Hemer



**Bild 3 und 4**

Eingangsfassade des Haupthauses  
sowie Blick auf die straßenseitig  
gelegene Einfriedung





**Bild 5 und 6**  
Von der Straße zum rückseitigen Grundstücksteil führende Außen-  
treppe





**Bild 7 und 8**  
Blick auf die Ostfassade des rückseitigen Anbaus



**Bild 9 und 10**

Blick auf die zum Hauseingang des zu bewertenden Wohnungseigentum WE Nr. 2 führende Treppe sowie sein überdachter Hauseingangsreich






**Bild 11 und 12**

Blick auf den ostwärts gelegenen Erker des rückseitigen Anbaus sowie zum Süden orientierte Rückansicht der Wohneigentumsanlage



**Bild 13 und 14** Zum Süden orientierte Gartenansicht des rückseitig gelegenen, eingeschossigen Anbaus





**Bild 15 und 16**

Zwischen Anbau und westwärts gelegener Grundstücksgrenze, in leichter Konstruktion erstellte Überdachung mit Blick auf die an der Außenwand des Badezimmers verlegte, zur Küche führende Wasserzuleitung

**Bild 17 und 18** Diele des zu bewertenden Wohnungseigentums WE Nr. 2



**Bild 19 und 20** Küche der WE Nr. 2, erreichbar von der Diele über zwei hinab führende Stufen



**Bild 21 und 22** Der von der Küche über drei hinab führende Stufen zu erreichende Wohnraum



**Bild 23 und 24** Blick vom rückseitigen Anbau in Richtung südlicher Grundstücksgrenze sowie auf das parallel der ostwärts gelegenen Grundstücksgrenze vorhandene Schuppengebäude

