



Bild 25 und 26
Im Erdgeschoss gelegener, von der Diele erreichbarer Flur 1



Bild 27 und 28

Feuchtespuren in unteren Wandbe-
reichen des mit Waschmaschinenan-
schluss ausgestatteten Abstellraums

Bild 29 und 30
Badezimmer





Bild 31 und 32

Im Kellergeschoss des Haupthauses gelegene, vom Flur 1 zum auf der Zwischenebene gelegenen Flur 2 hinaufführende Treppe sowie Flur 2, gelegen im Kellergeschoss des Haupthauses (I)



Bild 33 und 34

Vom Flur 2 sind zum einen das im Kellergeschoss I gelegene Schlafzimmer der WE 2, zum andern der im Kellergeschoss vorhandene Treppenhausflur I (Gemeinschaftseigentum) zu begehren.



Bild 35 und 36
Im Haupthaus gelegener Heizungs-
keller (Gemeinschaftseigentum)



Bild 37 und 38

Vom Flur 2 (teilweise fehlender Deckenpaneele an der Deckenuntersicht) führen drei überhohe Stufen zum im Anbau höher gelegenen Flur 3.





Bild 39 und 40

Der im Anbau gelegene, in der Bauzeichnung als HWR bezeichnete Hauswirtschaftsraum, welcher über eine lichte Höhe von zwischen ca. 1,83 (Außenwand) und 2,09 m (Trennwand zum Flur) verfügt.





Bild 41 und 42
Flur 3 sowie als Kind I bezeichneter
Raum (lichte Höhe ca. 2,10 m bzw.
2,12 m)



Bild 43 und 44 Als Kind 2 bezeichneter Raum



Bild 45 und 46 Dachterrassenfläche, erreichbar von den Kinderzimmern



Bild 47 und 48

Blick von der o.g. Dachterrasse auf die Außenwand des Hauswirtschaftsraums sowie in Richtung der im Süden gelegenen Gartenfläche

