

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 1: Umgebungsbebauung Blumenstraße Richtung Südosten



Bild 2: Umgebungsbebauung Blumenstraße Richtung Nordwesten

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 3: Umgebungsbebauung Königstraße Richtung Nordosten



Bild 4: Straßenansicht / Südwestansicht Blumenstraße und
Südostansicht Königstraße

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 5: Detailfoto Erker zur Königstraße / verpresste Rissbildungen



Bild 6: Straßenansicht / Südwestansicht Blumenstraße

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 7: Straßenansicht / Südwestansicht



Bild 8: Zuwegung zum Hauseingang

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 9: Vorgartenfläche zur Blumenstraße

Eine Innenbesichtigung des Gebäudes sowie des zu bewertenden Wohnungseigentums wurde dem Unterzeichner nicht ermöglicht.