

Anlage Fotos



Foto 31
Stallgebäude,
Nordwestfassade



Foto 32
Stallgebäude,
Futterstallanbau im Südwesten

Anlage Fotos



Foto 33
Stallgebäude,
Südwestfassade



Foto 34
Stallgebäude mit Wohnhaus

Anlage Fotos



Foto 35
Stallgebäude,
Südostfassade



Foto 36
Stallgebäude,
südöstlicher Teil

Anlage Fotos



Foto 37
Stallgebäude,
mittlerer Teil,
Blick nach Nordwesten



Foto 38
Stallgebäude,
mittlerer Teil,
Blick nach Südosten

Anlage Fotos



Foto 39
Stallgebäude,
Bodenraum im Südosten



Foto 40
Stallgebäude,
Dachdetails im Südosten

Anlage Fotos



Foto 41
Stallgebäude,
Blick in den Futterstallanbau



Foto 42
Flurstück 128,
nordwestliche Teilfläche,
Pferdekoppel

Anlage Fotos



Foto 43

Flurstück 128,
südwestliche Teilfläche,
Pferdekoppel



Foto 44

Flurstück 128,
südwestliche Teilfläche,
Blick nach Norden

Anlage Fotos



Foto 45

Flurstück 128,
südwestliche Teilfläche,
Blick nach Osten



Foto 46

Flurstück 128 und 124,
Blick nach Nordosten entlang
der Flurstücksgrenze

Anlage Fotos



Foto 47

Flurstück 128 und 124,
Blick nach Nordosten entlang
der Flurstücksgrenze



Foto 48

Flurstück 126,
Blick nach Nordwesten
entlang der Flurstücksgrenze
zu Flurstück 128

Anlage Fotos



Foto 49

Werkstattgebäude,
Südwestfassade



Foto 50

Werkstattgebäude,
Nordwestfassade

Anlage Fotos



Foto 51

Werkstattgebäude / Remise,
Blick nach Süd



Foto 52

Werkstattgebäude / Remise
mit Kleintierstall,
Südostfassaden

Anlage Fotos



Foto 53
Werkstattgebäude,
Südostfassade



Foto 54
Remise mit Kleintierstall,
Südostfassade

Anlage Fotos



Foto 55

Remise, Nordostfassade
mit Unterstand im Südosten



Foto 56

Remise,
Nordostfassade

Anlage Fotos



Foto 57
Remise,
Nordwestfassade



Foto 58
Heuunterstand mit Futtersilo,
Südostfassade

Anlage Fotos



Foto 59

Heuunterstand,
Nordwestfassade



Foto 60

Futtersilos