

Dipl.-Ing. agr. Wilhelm Otten

Von der Ingenieurkammer-Bau NW öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für die Bewertung
von bebauten und unbebauten Grundstücken

Gutachten

53881 Euskirchen/Dom-Esch
Essiger Weg 5 · Tel. (022 51) 7 17 44
Telefax (022 51) 7 19 58



Foto 1: Wohnhaus, Straßenansicht, Wohnung Nr. W2 im Obergeschoss



Foto 2: Wohnhaus, Straßenansicht, Wohnung Nr. W2 im Obergeschoss



Foto 3: Wohnhaus, verwitterte Holzverkleidung des Dachüberstandes



Foto 4: Wohnhaus, fleckige Fassade



Foto 5: Wohnhaus, Straßen-/Seitenansicht, Wohnung Nr. W2 im Obergeschoss



Foto 6: Wohnhaus, Seitenansicht, Wohnung Nr. W2 im Obergeschoss



Foto 7: Wohnhaus, Seiten-/Rückansicht, Wohnung Nr. W2 im Obergeschoss



Foto 8: Wohnhaus, Seitenansicht, Zugang



Foto 9: PKW-Außenstellplätze, Sondernutzungsrecht STW 2 (gemäß Aufteilungsplan 2. von links)



Foto 10: Wohnhaus, Umgang, abgesetzte Betonplatten



Foto 11: Wohnhaus, beschädigte Doppelstegeplatten der Hauseingangsüberdachung



Foto 12: Garten