

## Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 1: Umgebungsbebauung Richtung Nordosten



Bild 2: Umgebungsbebauung Richtung Südwesten

## Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 3: Straßenansicht / Südostansicht



Bild 4: Straßenansicht / Hauseingang

## Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 5: Hausflur



Bild 6: Hausflur / Treppenhaus

## Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 7: Rissbildungen an der Eingangstreppe



Bild 8: Kellerinnentreppe

## Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 9: Kellerflur



Bild 10: Detail Kellerdecke

## Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 11: Abstellkeller zur Wohnung



Bild 12: Abstellkeller zur Wohnung

## Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 13: weiterer Kellerflur



Bild 14: Kellerflur

## Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 15: Ausgangstreppe zur Hoffläche



Bild 16: Blick auf die Hoffläche / rückseitiger Gebäudeteil

## Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 17: Hofansicht des Gebäudes



Bild 18: Treppenhaus / einfachverglaste Treppenhausfenster

## Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 19: Detail Rissbildungen Treppenhauswange



Bild 20: Detail Rissbildungen Treppenhauswange

## Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 21: einfachverglastes Treppenhausfenster



Bild 22: Elektrounterverteilung der Wohnung im Treppenhaus

## Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 23: Wohnung Nr. 10, Dachgeschoss vorne / Eingangsflur



Bild 24: weiterer Verteilerflur

## Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 25: Badezimmer



Bild 26: Badezimmer

## Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 27: Küche



Bild 28: Küche

## Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 29: Feuchtigkeitseinwirkungen im Dachgaubenbereich der Küche



Bild 30: Feuchtigkeitseinwirkungen im Dachgaubenbereich der Küche

## Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 31: Gaskombitherme zur Heiz- und Warmwasserversorgung der Wohnung



Bild 32: Wohnzimmer

## Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 33: Wohnzimmer



Bild 34: abgetrennter Schlafbereich im Wohnzimmer

## Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 35: Kinderzimmer



Bild 36: Kinderzimmer

## Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 37: Schlafzimmer