

## Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 1: Umgebungsbebauung Richtung Südosten



Bild 2: Umgebungsbebauung Richtung Nordwesten

## Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 3: Straßenansicht / Südwestgiebel



Bild 4: Straßenansicht / Südwestgiebel und Südostansicht

## Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 5: Straßenansicht / Nordwestansicht und Südwestgiebel



Bild 6: Straßenansicht / Nordwestansicht

## Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 7: Zuwegung zum Hauseingang



Bild 8: Nordwestansicht

## Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 9: Hauseingang



Bild 10: dem äußeren Anschein nach = ältere Aluminiumfenster

## Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 11: Rückansicht / Nordostgiebel



Bild 12: rückseitige Gartenfläche

## Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 13: überdachte Terrassenfläche



Bild 14: Gartenfläche, Terrasse und Gartenhaus

## Anlage 2a: Fotobeschreibung - Besichtigung 13.02.2024 -



Bild 1: Rückansicht / Nordostgiebel



Bild 2: Rückansicht / Nordostgiebel

## Anlage 2a: Fotobeschreibung - Besichtigung 13.02.2024 -



Bild 3: Rückansicht der Garage



Bild 4: rückseitige Gartenfläche

## Anlage 2a: Fotobeschreibung - Besichtigung 13.02.2024 -



Bild 5: Gartenhaus



Bild 6: Kellerinnentreppe

## Anlage 2a: Fotobeschreibung - Besichtigung 13.02.2024 -



Bild 7: Waschküche



Bild 8: Gasheizung in der Waschküche aufgehängt

## Anlage 2a: Fotobeschreibung - Besichtigung 13.02.2024 -



Bild 9: Keller



Bild 10: Abstellkeller

## Anlage 2a: Fotobeschreibung - Besichtigung 13.02.2024 -



Bild 11: Abstellkeller



Bild 12: Hauseingang / Treppenhaus

## Anlage 2a: Fotobeschreibung - Besichtigung 13.02.2024 -



Bild 13: Treppe ins Obergeschoss



Bild 14: Wohnung Erdgeschoss / Verteilerflur

## Anlage 2a: Fotobeschreibung - Besichtigung 13.02.2024 -



Bild 15: Elektrounterverteilung der Wohnung



Bild 16: Badezimmer

## Anlage 2a: Fotobeschreibung - Besichtigung 13.02.2024 -



Bild 17: Küche



Bild 18: Wohnzimmer

**Anlage 2a: Fotobeschreibung - Besichtigung 13.02.2024 -**



Bild 19: Schlafzimmer

**Eine Innenbesichtigung der Wohnung im Obergeschoss sowie des Dachgeschosses / Dachraum wurde dem Unterzeichner nicht ermöglicht.**