



Bild 1: Hofansicht von Süd-Westen



Bild 2: Hofanbauten



Bild 3: Stellplätze im Hofraum



Bild 4: Hofanbauten nach Westen, Blick von Süden



Bild 5: Zufahrt zu den Stellplätzen im Hof von Ost



Bild 6: Hofffläche, Blick nach Westen



Bild 7: Verkehrsfläche (Flurstück 305), Blick nach Westen



Bild 8: Südseite mit Werbetafeln



Bild 9: Ostseite zur Voerder Straße



Bild 10: Ostseite, Voerder Straße



Bild 11: Voerder Straße, Blick nach Norden



Bild 12: Nordseite



Bild 13: Nord-Westecke



Bild 14: Ansicht von Nord-West



Bild 15: Grenzwand und Hofanbau von Norden



Bild 16: Hauseingangstür



Bild 17: Klingelanlage



Bild 18: EG-Hausflur



Bild 19: Treppe ins OG



Bild 20: EG-Hausflur



Bild 21: Kellertreppe



Bild 22: Zählerkasten im KG




Bild 23: Kellerraum



Bild 24: Wasserzähler im KG



Bild 25: Treppe zu Hof



Bild 26: Treppe ins EG



Bild 27: Treppe zum Hof



Bild 28: Gaszähler im KG



Bild 29: 1.OG Treppenhaus Straßenseite



Bild 30: Treppe ins DG



Bild 31: Dachfenster im DG