Bild 1
Straßensituation Hauptstraße
-Blick in Richtung Südwesten-



Bild 2
Straßensituation Hauptstraße
-Blick in Richtung Nordosten-



Bild 3
Straßenansicht Hauptstraße 37
-Vorderfront Vorderhaus-



Bild 4
Hofansicht Hauptstraße 37
-Hinterfront Vorderhaus-



Bild 5
Hofbereich zwischen dem Vorder- und Hinterhaus





Bild 6
Hofansicht Hauptstraße 37a
-Vorderansicht Hinterhaus-

Bild 7
Hauptstraße 37 (Vorderhaus), WE Nr. 2
-Hauseingang-






Bild 8
Hauptstraße 37 (Vorderhaus), WE Nr. 2
-Erdgeschoss, Diele-

Bild 9
Hauptstraße 37 (Vorderhaus), WE Nr. 2
-Erdgeschoss, Essen-



Bild 10
Hauptstraße 37 (Vorderhaus), WE Nr. 2
-Erdgeschoss, Wohnen-



Bild 11
Hauptstraße 37 (Vorderhaus), WE Nr. 2
-Erdgeschoss, Büro-



Bild 12
Hauptstraße 37 (Vorderhaus), WE Nr. 2
-Erdgeschoss, Küche-



Bild 13
Hauptstraße 37 (Vorderhaus), WE Nr. 2
-Erdgeschoss, Flur (u.a. mit Zugang zum Duschbad und Nebenausgangstür zum Hof)-





Bild 14
Hauptstraße 37 (Vorderhaus), WE Nr. 2
-Erdgeschoss, Duschbad-

Bild 15
Hauptstraße 37 (Vorderhaus), WE Nr. 2
-Treppe vom Erd- zum Obergeschoss mit Blick zum Zwischenpodest-





Bild 16
Hauptstraße 37 (Vorderhaus), WE Nr. 2
-Zwischenpodest, WC-

Bild 17
Hauptstraße 37 (Vorderhaus), WE Nr. 2
-Obergeschoss, Bad-



Bild 18
Hauptstraße 37 (Vorderhaus), WE Nr. 2
-Obergeschoss, Zimmer 1-



Bild 19
Hauptstraße 37 (Vorderhaus), WE Nr. 2
-Obergeschoss, Zimmer 2-



Bild 20
Hauptstraße 37 (Vorderhaus), WE Nr. 2
-Obergeschoss, Zimmer 3-



Bild 21
Hauptstraße 37 (Vorderhaus), WE Nr. 2
-Obergeschoss, Zimmer 4-





Bild 22
Hauptstraße 37 (Vorderhaus), WE Nr. 2
-Treppe vom Ober- zum Dachgeschoss-

Bild 23
Hauptstraße 37 (Vorderhaus), WE Nr. 2
-Dachgeschoss, Raum 2 (mit Blick in den Flur)-





Bild 24
Hauptstraße 37 (Vorderhaus), WE Nr. 2
-Dachgeschoss, Raum 3-

Bild 25
Hauptstraße 37 (Vorderhaus), WE Nr. 2
-Dachgeschoss, Trockenboden-



Bild 26
Hauptstraße 37 (Vorderhaus), WE Nr. 2
-Dachgeschoss, Teilbereich oberhalb der ausgebauten DG-Räume-



Bild 27
Hauptstraße 37 (Vorderhaus), WE Nr. 2
-Kellergeschoss, Kellerflur (mit Treppe zum Erdgeschoss)-



Bild 28
Hauptstraße 37 (Vorderhaus), WE Nr. 2
-Kellergeschoss, Kellerraum zur Straße-



Bild 29
Hauptstraße 37 (Vorderhaus), WE Nr. 2
-Kellergeschoss, Heizungskeller-





Bild 30
Hauptstraße 37 (Vorderhaus), WE Nr. 2
-Kellergeschoss, Feuchtigkeitsschäden (im Bereich der Hausanschlüsse)-

Bild 31
Hauptstraße 37 (Vorderhaus), WE Nr. 2
-Kellergeschoss, zurückgelassener Hausrat bzw. Müllablagerungen etc., Feuchtigkeitsschäden an den Außenwänden-





Bild 32
Hauptstraße 37 (Vorderhaus), WE Nr. 2
-Erdgeschoss, Feuchtigkeitsschaden im Wandbereich des Kamins-

Bild 33
Hauptstraße 37 (Vorderhaus), WE Nr. 2
-Erdgeschoss, abgerissene Tape in der Küche (Wandbereich zur Hofausgangstür)-





Bild 34
Hauptstraße 37 (Vorderhaus), WE Nr. 2
-Erdgeschoss, aufgequollener Laminatboden in der Küche-