

Dipl.-Ing. agr. Wilhelm Otten

Von der Ingenieurkammer-Bau NW öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für die Bewertung
von bebauten und unbebauten Grundstücken

Gutachten

53881 Euskirchen/Dom-Esch
Essiger Weg 5 · Tel. (022 51) 7 17 44
Telefax (022 51) 7 19 58



Foto 1: Einfamilien-Reihenhaus "Burgstraße XX", 50226 Frechen



Foto 2: Wohnhaus: Putzrisse in der Fassade



Foto 3: Wohnhaus, Hauseingangstür: fehlende Glasscheibe



Foto 4: Wohnhaus, rückwärtige Ansicht: undichte Dachrinne, nicht ordnungsgemäß beigearbeitete Fensterlaibungen, fehlende Absturzsicherung



Foto 5: rückwärtiger Grundstücksbereich, Außenanlagen: verwilderte Eingrünung, zugewachsenes Gartenhaus



Foto 6: nahegelegenes Mehrfamilienhaus