

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 1: Umgebungsbebauung Richtung Süden
(Sackgassenbereich / Kinderspielplatz)



Bild 2: Umgebungsbebauung Richtung Osten

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 3: Umgebungsbebauung Richtung Norden



Bild 4: Straßenansicht / Südgiebel und Ostansicht

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 5: Straßenansicht / Ostansicht des Gebäudes und der Garage



Bild 6: Rückansicht / Westansicht

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 7: rückseitige Terrassenfläche / südlicher Bauwuchsbereich



Bild 8: rückseitige Gartenfläche

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 9: Rückansicht / Zuwegung zur Kelleraußentreppe



Bild 10: Kelleraußentreppe mit Zugang zur Garage

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 11: Kellerabgangstreppe



Bild 12: Rücksansicht Garage / Detail Garagendach/ Nordgiebel

Das Objekt wurde durch den Unterzeichner von innen und außen besichtigt. Die angefertigten Innenfotos dürfen nur für die Handakte des Unterzeichners verwandt, jedoch nicht veröffentlicht werden.