

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 1: Umgebungsbebauung Masurenstraße Richtung Nordosten



Bild 2: Umgebungsbebauung Brandenburgerstraße Richtung Südosten

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 3: Straßenansicht Masurenstraße 11 / Nordostansicht / Nordwestgiebel



Bild 4: Straßenansicht Masurenstraße / Nordwestgiebel

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 5: Zuwegung zum Gebäude und zur rückseitigen Gartenflächen



Bild 6: Straßenansicht Masurenstraße 11/ Südostgiebel / Nordostansicht

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 7: Gartenfläche / Trafostation



Bild 8: Kellerabgangstreppe am Südostgiebel

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 9: Südwestansicht des Gebäudes



Bild 10: Umgebungsbebauung Masurenstraße Richtung Südwesten

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 11: Straßenansicht Masurenstraße 11, 13 und 15



Bild 12: Straßenansicht Masurenstraße 17, 19, 21 und 23

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 13: Straßenansicht Masurenstraße 25, 27 und 29



Bild 14: Umgebungsbebauung Masurenstraße Richtung Südwesten

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 15: Umgebungsbebauung Masurenstraße Richtung Nordosten



Bild 16: Rückansicht Masurenstraße 11 / Südwestansicht

Eine Innenbesichtigung der Wohnung sowie der Gebäude wurde dem Unterzeichner nicht ermöglicht.