

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 1: Umgebungsbebauung Richtung Nordosten



Bild 2: Umgebungsbebauung Richtung Südwesten

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 3: Zuwegung zu den Häusern 10 bis 22 (Wegerecht)



Bild 4: Vorderansicht / Nordostansicht

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 5: Vorderansicht / Nordostansicht



Bild 6: Hauseingang

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 7: seitliche Gartenfläche



Bild 8: Nordwestgiebel

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 9: Rückansicht / Südwestansicht



Bild 10: Gartenfläche / Südwestansicht

Eine Innenbesichtigung des Objektes wurde dem Unterzeichner nicht ermöglicht.