

## Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 1: Umgebungsbebauung Richtung Süden



Bild 2: Umgebungsbebauung Richtung Norden

## Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 3: Straßenansicht / Ostansicht



Bild 4: Straßenansicht / Südansicht und Ostansicht

## Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 5: Straßenansicht / Ostansicht und Nordansicht



Bild 6: Blick auf die seitliche Grundstücksfläche Stellplatzflächen / Garage

## Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 7: Nordansicht / Hauseingang Wohnung Nr. 3 = EG



Bild 8: Eingangstreppe Wohnung Nr. 3

## Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 9: Hauseingang zum Treppenhaus - Zugang zu den Whg. 2 und 1



Bild 10: Detailfoto

## Anlage 2: Fotobeschreibung




Bild 11: Treppenhaus



Bild 12: Treppenhaus

## Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 13: ehem. Podest-WC zur Wohnung / genutzt als Abstellraum



Bild 14: Kellerinntreppe / Kellerflur

## Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 15: Waschküche im KG



Bild 16: Heizung im KG



## Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 17: Warmwasserversorgung Whg. EG = Bad




Bild 18: Abstellkeller

## Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 19: Gartenfläche



Bild 20: Gartenfläche

## Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 21: Gartenfläche




Bild 22: rückseitige Grundstücksgrenze zur Volme

## Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 23: Blick auf die angrenzende Volme

**Die zu bewertende Wohnung Nr. 3 im Erdgeschoss konnte durch den Unterzeichner besichtigt werden. Fotos durften jedoch nur für die Handakte des Unterzeichners angefertigt, jedoch nicht veröffentlicht werden.**