

## Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 1: Umgebungsbebauung Richtung Südosten



Bild 2: Umgebungsbebauung Richtung Südosten

## Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 3: Umgebungsbebauung Nordwesten



Bild 4: Straßenansicht Kaiserstraße 31 / Südwestansicht

## Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 5: Straßenansicht Kaiserstraße 33 u. 35 / Südwestansicht



Bild 6: Blick auf die Geländetreppe zu den rückseitigen Hauseingängen

## Anlage 2: Fotobeschreibung




Bild 7: Detailfoto der schadhaften Geländetreppe



Bild 8: Zugang zu den Hauseingängen durch Bauzaun verschlossen

## Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 9: rückseitige Wegefläche zu den Hauseingängen

**Eine Besichtigung des Gemeinschaftseigentums sowie der zu bewertenden Wohnung wurde dem Unterzeichner nicht ermöglicht.**