

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 1: Umgebungsbebauung Richtung Osten



Bild 2: Umgebungsbebauung Richtung Osten

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 3: Umgebungsbebauung Richtung Westen



Bild 4: Straßenansicht Am Holderbusch 20 / Nordansicht

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 5: Straßenansicht / Nordansicht und Westgiebel



Bild 6: Straßenansicht / Nordansicht

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 7: Straßenansicht / Ostgiebel



Bild 8: Straßenansicht / Hauseingang Am Holderbusch 20

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 9: Rückansicht / Südansicht / Blick auf die Tiefgarage - Ostansicht

Eine Innenbesichtigung der Gebäude, des Wohnungseigentums sowie des Teileigentums wurde dem Unterzeichner nicht ermöglicht.