

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 1: Umgebungsbebauung Richtung Westen
ein- bis zweispurige Stichstraße / rechts 4-spurige Ortsteilverbindungsstraße



Bild 2: Umgebungsbebauung Richtung Westen

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 3: Umgebungsbebauung Richtung Osten



Bild 4: Umgebungsbebauung Richtung Osten

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 5: Straßenansicht / Nord- und Westansicht



Bild 6: Straßenansicht / Nordansicht

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 7: Straßenansicht / Ost- und Nordansicht



Bild 8: Zuwegung zum rückseitigen Hauseingang und Zufahrt zu den Garagen

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 9: Detailfoto - leichte Wärmedämmmaßnahmen



Bild 10: Nordansicht der Garagen / Hoffläche

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 11: Hoffläche / Hauseingang / überdachter Sitzplatz



Bild 12: rückseitige Gartenfläche / SNR Whg. Nr. 1

Eine Besichtigung des zu bewertenden Wohnungseigentums Nr. 4 und Teileigentums Nr. 2 wurde dem Unterzeichner nicht ermöglicht.