Heike Bermes 58644 Iseriohn




Bild 29 und 30 Im Haupthaus (I) gelegener Hauseingangsflur mit angrenzendem Treppenhausflur









Bild 35 und 36 Küche sowie der von dort über eine Stufe erreichbare Raum 1




Bild 37 und 38

Raum 1 mit Feuchtespuren an der Trennwand zur Küche dient auch als Durchgangsraum zu Raum 2.

er zu Hagen öffe

Dipl.-Ing. Architektin





Bild 39 und 40

Raum 2, welcher wiederum als Durchgangsraum zu Raum 3 dient. Vom Raum 3 ist das Duschbad zu erreichen.

Dipl.-Ing.








Bild 43 und 44

Geplanter Flur (1) sowie Raum 1, der als Wohn-/ Nutzungseinheit WE/NE 2 bezeichneten Räumlichkeiten






Bild 45 und 46 Die vom geplanten Flur 1 in Richtung Flur 2 führende Treppe

und unbebauten Grundstücken









Bild 49 und 50 Raum 2 sowie Flur 3 mit Blick in Richtung Flur 4

Non der






Bild 51 und 52 Raum 3 sowie Abstellraum o.Ä.



Bild 53 und 54 Raum 4



Dipi.-in
Architektin
Helke Bermes
58644 Iserlohn
Bewertung von bebauten
und unbebauten
Grundstü





Bild 55 und 56

Flur 4, ausgestattet mit zum Spitzboden führender Holzeinschubtreppe

