

Bild 85 und 86

Die Küche dient als Durchgangsraum zu dem im Anbau III gelegenen Wohn-/ Schlafraum, von dem wiederum das Duschbad zu erreichen ist.






Bild 91 und 92 Hinter der genannten Wohnabschlusstür findet sich die zur Diele der WE 6 führende Treppe.



Bild 93 und 94 Die Diele der WE 6 ist ausgestattet mit zum Spitzboden führender Holzeinschubtreppe.



Bild 95 und 96 Badezimmer









Bild 99 und 100

Der zum Raum 2 führende Flur sowie Raum 2, ausgestattet mit zur "Altenaer Straße" gelegener Gaube






Bild 101 und 102 Raum 3 sowie Raum 4





Melke Bermes 58644 Iseriohn

Bild 103 und 104 Raum 5 sowie die von dort erreichbare Abseite








Bild 107 und 108

Mit Elektro-Zähler- und -Sicherungskästen ausgestatteter Kellerbereich









