



Bild 1
Straßensituation Schleddenhofer Weg
-Blick in Richtung Osten-



Bild 2
Straßensituation Schleddenhofer Weg
-Blick in Richtung Westen-





Bild 3

Eigentumswohnanlage Schleddenhofer Weg Nr. 58, 60, 62
-Straßenansicht-



Bild 4

Schleddenhofer Weg Nr. 58
-Vorderansicht-





Bild 5

Schleddenhofer Weg Nr. 58
-Hauseingangsbereich-



Bild 6

Grundstücksinterne Zuwegung zu den
Häusern Nr. 60 und Nr. 62



Bild 7

Schleddenhofer Weg Nr. 58
-Rückansicht-



Bild 8

Schleddenhofer Weg 60
-Ostansicht mit Hauseingang-





Bild 9

Schleddenhofer Weg 62
-Nordansicht mit Hauseingang-



Bild 10

Grundstücksinterne Zuwegung entlang
der östlichen Grundstückseite (bis zum
südlich angrenzenden Nachbargrundstück
(Flurstück 960))



Bild 11

Außenanlagen südlicher Grundstücksbereich (hinter Haus Nr. 62)

