

Vorbemerkungen zur Internetversion der Gutachtenanlagen

Es handelt sich hier um die Internetversion der Gutachtenanlagen. Diese Version unterscheidet sich von den Originalgutachtenanlagen dadurch, dass lediglich die Anlage 4 enthalten ist.

Auf Grund des Umstandes, dass auch ein Schreibschutz elektronischer Dokumente keine abschließende Sicherheit darstellt, wird für die authentische Wiedergabe der vorliegenden Gutachtenanlage in elektronischer Form sowie als Ausdruck, keine Haftung übernommen.

Das vollständige Gutachten können Sie nach telefonischer Rücksprache auf der Geschäftsstelle des Amtsgerichts Marl, Adolf-Grimme-Straße 3, 45768 Marl, Telefon: (0 23 65) 513 - 0, einsehen.

Anlage 4.2: Innenaufnahmen



Bild 16: Treppenhaus im Eingangsbereich




Bild 17: wie vor



Bild 18: Kellerflur



Bild 19: Zähler- und Sicherungsschrank im Kellerflur



Bild 20: Gas- Heizungsanlage Fabrikat Buderus Logamatic, Baujahr 1982



Bild 21: Kellerraum




Bild 22: wie vor



Bild 23: wie vor



Bild 24: vorderer Bereich des Speiseraums III



Bild 25: Theken- und Grillbereich



Bild 26: hinterer Bereich des Speiseraums I



Bild 27: hinterer Bereich, Blickrichtung zu den Toiletten und zur Anlieferung/Vorrat



Bild 28: Anlieferung/Vorrat



Bild 29: WC-Damen



Bild 30: WC-Herren



Bild 31: Laubengang im 1. Obergeschoss



Bild 32: Laubengang im 2. Obergeschoss



Bild 33: Flur der Wohneinheit Nr. 3 im 2. Obergeschoss links




Bild 34: wie vor



Bild 35: Wohnen/Essen der Wohneinheit Nr. 3 im 2. Obergeschoss links



Bild 36: Bad der Wohneinheit Nr. 3 im 2. Obergeschoss links



Bild 37: Küche der Wohneinheit Nr. 3 im 2. Obergeschoss links




Bild 38: Wohnungstür der Wohneinheit Nr. 4 im 2. Obergeschoss rechts




Bild 39: Flur der Wohneinheit Nr. 4 im 2. Obergeschoss rechts



Bild 40: Küche der Wohneinheit Nr. 4 im 2. Obergeschoss rechts



Bild 41: Bad der Wohneinheit Nr. 4 im 2. Obergeschoss rechts



Bild 42: Wohnen der Wohneinheit Nr. 4 im 2. Obergeschoss rechts



Bild 43: Essen der Wohneinheit Nr. 4 im 2. Obergeschoss rechts



Bild 44: Terrasse der Wohneinheit Nr. 4 im 2. Obergeschoss rechts



Bild 45: wie vor

Anmerkung: Alle Aufnahmen wurden mit schriftlicher Erlaubnis des beim Ortstermin anwesenden Eigentümers erstellt. Der Eigentümer wurde auch darauf hingewiesen und war damit einverstanden, dass die Aufnahmen im Anlagenteil des Gutachtens verwendet und evtl. im Internet veröffentlicht werden.