

Vorbemerkungen zur Internetversion der Gutachtenanlagen

Es handelt sich hier um die Internetversion der Gutachtenanlagen. Diese Version unterscheidet sich von den Originalgutachtenanlagen dadurch, dass lediglich die Anlage 4 enthalten ist.

Auf Grund des Umstandes, dass auch ein Schreibschutz elektronischer Dokumente keine abschließende Sicherheit darstellt, wird für die authentische Wiedergabe der vorliegenden Gutachtenanlage in elektronischer Form sowie als Ausdruck, keine Haftung übernommen.

Das vollständige Gutachten können Sie nach telefonischer Rücksprache auf der Geschäftsstelle des Amtsgerichts Marl, Adolf-Grimme-Straße 3, 45768 Marl, Telefon: (0 23 65) 513 - 0, einsehen.

Anlage 4.2: Innenaufnahmen



Bild 15: Treppenhaus im Eingangsbereich




Bild 16: wie vor




Bild 17: Kellerinnentreppe



Bild 18: Wohnungseingang zur WE Nr. 1



Bild 19: Raum Wohnen/Kochen/Essen der Wohneinheit Nr. 1




Bild 20: wie vor



Bild 21: wie vor




Bild 22: Spülenanschluss im Raum Wohnen/Kochen/Essen der Wohneinheit Nr. 1



Bild 23: beschädigte Wohnungseingangstür



Bild 24: Kaminofen im Raum Wohnen/
Kochen/Essen der Wohneinheit Nr. 1



Bild 25: starke Gebrauchsspuren am Laminat zur Terrassentür




Bild 26: Raum Kind 1 der Wohneinheit Nr. 1




Bild 27: wie vor



Bild 28: Raum Kind 2 der Wohneinheit Nr. 1



Bild 29: wie vor



Bild 30: gebrochene Holzfensterbank und verbogene Heizungsgitter im Raum Kind 2 der Wohneinheit Nr. 1



Bild 31: defektes Kurbelgestänge im Raum Kind 2 der Wohneinheit Nr. 1



Bild 32: Bad der Wohneinheit Nr. 1




Bild 33: wie vor




Bild 34: unsauberes Fugenbild im Bad der Wohneinheit Nr. 1