

## **Dipl.-Ing. agr. Wilhelm Otten**

Von der Ingenieurkammer-Bau NW öffentlich bestellter und vereidigter  
Sachverständiger für die Bewertung  
von bebauten und unbebauten Grundstücken

# Gutachten

53881 Euskirchen/Dom-Esch  
Essiger Weg 5 · Tel. (022 51) 7 17 44  
Telefax (022 51) 7 19 58



Foto 1: Wohnhaus "Windmühlenstraße XX", 50129 Bergheim-Büsdorf



Foto 2: Wohnhaus-Haupthaus, rückwärtige Ansicht



Foto 3: Hauseingang



Foto 4: Wohnhaus-Anbau




Foto 5: Außentreppe: z.T. beschädigter, loser Fliesenbelag



Foto 6: Nebengebäude und Tordurchfahrt



Foto 7: Nebengebäude



Foto 8: Werkstattgebäude, Ansicht vom Innenhof



Foto 9: Werkstattgebäude (Anbau), rückwärtige Ansicht



Foto 10: Tordurchfahrt, Innenhofansicht, mit Mülltonnen-Unterstand



Foto 11: Innenhof, rückwärtiger Torbogen



Foto 12: Holzunterstand



Foto 13: Betonbodenplatte (hinter dem Werkstattgebäude)



Foto 14: rückwärtiger Grundstücksbereich, Außenanlagen



Foto 15: rückwärtiger Grundstücksbereich, Außenanlagen