

Vorbemerkungen zur Internetversion der Gutachtenanlagen

Es handelt sich hier um die Internetversion der Gutachtenanlagen. Diese Version unterscheidet sich von den Originalgutachtenanlagen dadurch, dass lediglich die Anlage 4 enthalten ist.

Auf Grund des Umstandes, dass auch ein Schreibschutz elektronischer Dokumente keine abschließende Sicherheit darstellt, wird für die authentische Wiedergabe der vorliegenden Gutachtenanlage in elektronischer Form sowie als Ausdruck, keine Haftung übernommen.

Das vollständige Gutachten können Sie nach telefonischer Rücksprache auf der Geschäftsstelle des Amtsgerichts Marl, Adolf-Grimme-Straße 3, 45768 Marl, Telefon: (0 23 65) 513 - 0, einsehen.

Anlage 4.2: Innenaufnahmen - Teil 1




Bild 13: Treppenhaus im Eingangsbereich




Bild 14: wie vor



Bild 15: Aufzug vom KG bis DG




Bild 16: Kellerinnentreppe




Bild 17: Kellerflur



Bild 18: Keller einer Wohneinheit
(exemplarisch, hier Nr. 8)



Bild 19: Hausanschlussraum im Kellergeschoss



Bild 20: Waschraum im Kellergeschoss




Bild 21: Stellplätze 1 bis 4 (laut Grundrisszeichnung vgl. Anlage 5, Seite 5), Teileigentume Nrn. 9 bis 12



Bild 22: Blick in den hinteren Teil der Tiefgarage




Bild 23: Stellplätze 5 bis 8 (laut Grundrisszeichnung vgl. Anlage 5, Seite 5), Teileigentume Nrn. 13 bis 16



Bild 24: Betonschaden an der TG-Decke (wird als optischer Mangel angesehen)



Bild 25: Treppenhaus im Obergeschoss




Bild 26: Heizungsraum im Dachgeschoss



Bild 27: Flur der Wohneinheit 3 im Erdgeschoss
rechts



Bild 28: wie vor



Bild 29: Abstellraum der Wohneinheit 3 im
Erdgeschoss rechts



Bild 30: Seitenflur der Wohneinheit 3 im
Erdgeschoss rechts