

Sicht von der Brassertstraße Kreuzung Schillerstraße auf die Vorder- und linke Seitenansicht des zu bewertenden Objekts



Sicht von der Brassertstraße auf die Vorderansicht des zu bewertenden Objekts



Sicht von der Schillerstraße auf die linke Seitenansicht des zu bewertenden Objekts



Sicht von der Schillerstraße auf die Zufahrt zum Hof mit dem rückwärtigen Zugang, der Laderampe und den Stellplätzen des zu bewertenden Objekts



Sicht von der Schillerstraße auf die Rückansicht des zu bewertenden Objekts



Sicht vom Hof auf den rückwärtigen Zugang sowie den Zugang zum Kellergeschoss des zu bewertenden Objekts



Sicht vom Hof auf die Laderampe des zu bewertenden Objekts



Sicht auf das Treppenhaus zum Kellergeschoss / EG-KG



Sicht auf die Tür zum Kellergeschoss (fehlender Türgriff) / KG



Sicht auf die Übergabestation / KG



Sicht auf die Übergabestation / KG



Sicht in einen Keller-
raum / KG



Sicht in einen Keller-
raum / KG



Sicht in einen Keller-
raum / KG



Sicht in einen Keller-
raum / KG



Sicht in einen Keller-
raum / KG



Sicht in einen Keller-
raum / KG



Sicht in einen Keller-
raum / KG



Sicht in einen Keller-
raum / KG



Sicht in den Sanitärbe-
reich im Keller / KG



Sicht in den Sanitärbe-
reich im Keller / KG



Sicht in einen Sicherungs- und Zählerkasten / KG



Sicht in einen Sicherungs- und Zählerkasten / KG



Sicht auf den Eingangsbereich zu den Büroeinheiten an der Vorderseite des zu bewertenden Objekts



Sicht in den Flur des Eingangsbereichs mit Zugang zum Aufzug zu den Büroeinheiten / EG



Sicht auf Aufzug / EG



Sicht auf den Heizkörper im Flur des Eingangsbereichs / EG



Sicht auf die Briefkästen im Flur des Eingangsbereichs / EG



Gewerbeeinheit EG:

Sicht in die Gewerbeeinheit im Erdgeschoss / EG



Sicht auf den Vordereingang / EG



Sicht in einen Sicherungskasten / EG



Sicht in Lager- und Büroräume / EG



Sicht in Lager- und Büroräume / EG



Sicht in Lager- und Büroräume / EG




Sicht in einen Sanitär-
raum / EG



Sicht in einen Sanitär-
raum / EG



Sicht in das Treppen-
haus



Büroeinheit 1. OG:

Sicht in den Flur / 1.
OG



Sicht in ein WC / 1.
OG



Sicht in ein WC / 1.
OG



Sicht in den Flur mit
den abgehenden Büro-
räumen / 1. OG



Sicht in den Flur mit
den abgehenden Büro-
räumen / 1. OG



Sicht in die Küche / 1.
OG



Sicht in einen Raum /
1. OG



Sicht in ein D-WC / 1.
OG



Sicht in ein H-WC / 1.
OG



Sicht in die Siche-
rungskästen / 1. OG



Sicht auf den Server
der Mieterin
/ 1. OG



Sicht in den Server-
/Unterverteilungsraum
/ 1. OG



Sicht auf den Aufzug /
1. OG



Sicht in das Treppen-
haus / 1. OG-2.OG



**Büroeinheit 2. OG
rechts:**

Sicht in den Eingangsbereich der Büroeinheit / 2. OG rechts



Sicht in einen Büro- /
Schulungsraum / 2.
OG rechts



Sicht in einen Büro-
raum / 2. OG rechts



Sicht in einen Flur / 2.
OG rechts



Sicht in ein WC / 2.
OG rechts



Sicht in ein WC / 2.
OG rechts



Sicht in eine Küche / 2.
OG rechts



Sicht in einen Sicherungskasten / 2. OG
rechts



Sicht in den Server-
/Unterverteilungsraum
/ 2. OG rechts



Sicht in den Server-
/Unterverteilungsraum
/ 2. OG rechts



**Büroeinheit 2.OG
links:**

Sicht in den Flur / 2.
OG links



Sicht in den Flur / 2.
OG links



Sicht in den Flur zur
Küche / 2. OG links



Sicht in die Küche / 2.
OG links



Sicht in ein WC / 2.
OG links



Sicht in ein WC / 2.
OG links



Sicht in ein WC / 2.
OG links



Sicht in ein WC / 2.
OG links



Sicht in den Flur / 2.
OG links




Sicht auf einen Sicherungskasten / 2. OG links



Sicht in einen Büro- / Schulungsraum / 2. OG links



Sicht in einen Büro-
raum / 2. OG links



Büroeinheit DG:

Sicht in einen Raum /
DG



Sicht in einen Raum /
DG



Sicht in einen Büro-
raum / DG



Sicht in einen Büro-
raum / DG



Sicht in ein WC / DG



Sicht in ein WC / DG



Sicht in eine Küche /
DG



Sicht in einen Flur /
DG



Sicht in ein WC / DG

