

Vorbemerkungen zur Internetversion der Gutachtenanlagen

Es handelt sich hier um die Internetversion der Gutachtenanlagen. Diese Version unterscheidet sich von den Originalgutachtenanlagen dadurch, dass lediglich die Anlage 4 enthalten ist.

Auf Grund des Umstandes, dass auch ein Schreibschutz elektronischer Dokumente keine abschließende Sicherheit darstellt, wird für die authentische Wiedergabe der vorliegenden Gutachtenanlage in elektronischer Form sowie als Ausdruck, keine Haftung übernommen.

Das vollständige Gutachten können Sie nach telefonischer Rücksprache auf der Geschäftsstelle des Amtsgerichts Marl, Adolf-Grimme-Straße 3, 45768 Marl, Telefon: (0 23 65) 513 - 0, einsehen.

Anlage 4.2: Innenaufnahmen




Bild 13: Treppenhaus im Eingangsbereich



Bild 14: wie vor, mit Blick auf die beschädigten Briefkästen und die beschädigte Haustür



Bild 15: beschädigte Haustür



Bild 16: Treppenhaus



Bild 17: Wohnungseingang WE Nr. 11



Bild 18: beschädigte Falle der Wohnungseingangstür zur WE Nr. 11



Bild 19: beschädigtes Türblatt der WE Nr. 11




Bild 20: Flur der WE Nr. 11



Bild 21: Sicherungskasten im Flur der WE Nr. 11




Bild 22: Flur der WE Nr. 11



Bild 23: Raum Schlafen der WE Nr. 11



Bild 24: wie vor



Bild 25: Raum Wohnen der WE Nr. 11



Bild 26: wie vor



Bild 27: Küche der WE Nr. 11



Bild 28: wie vor



Bild 29: Bad der WE Nr. 11




Bild 30: wie vor