

Sicht von der Straße
aus auf die Vorderfas-
sade des Wohnhau-
ses.



Sicht von der Straße
aus auf den Hausein-
gang an der Vorder-
fassade.



Sicht von der Straße
aus auf die Vorder-
und Giebelfassade
links des Wohnhau-
ses.



Sicht von der Straße aus auf die Vorder- und Giebelfassade rechts des Wohnhauses.



Sicht auf Beschädigungen am Wärmedämmsystem der Fassade.



Sicht vom Garten aus auf die Rückfassade des Wohnhauses.





Sicht in den Flur / KG.



Sicht auf die Stromzähler / KG.



Sicht in den Waschkeller / KG.



Sicht in einen Keller-
raum / KG.



Sicht auf die Keller-
treppe / KG.




Sicht auf die Briefkäs-
ten im Treppenhaus /
EG.

Sicht vom Treppenhaus aus auf den Hauseingang / EG.



Sicht in das Treppenhaus / EG.



Sicht auf die beschädigte Zarge der Wohnungstür / EG links.



Sicht in das Treppenhaus / OG.



Sicht vom Treppenhaus aus auf die Wohnungstür / OG links.



Sicht vom Treppenhaus aus auf die Wohnungstür / OG rechts.



Sicht in das Treppenhaus / DG.



Sicht in das Treppenhaus / DG.



Sicht in das Treppenhaus / DG.

