

Sicht von der Straße
aus auf die Vorderfas-
sade des Wohnhau-
ses.



Sicht von der Straße
aus auf den Hausein-
gang an der Vorder-
fassade.



Sicht von der Straße
aus auf die Vorder-
und Giebelfassade
rechts des Wohnhau-
ses.



Sicht von der Straße
aus auf die Vorder-
und Giebelfassade
links des Wohnhau-
ses.



Sicht vom Garten aus
auf die Rückfassade
des Wohnhauses.



Sicht vom Garten aus
auf den Balkon der
Wohnung EG links.



Sicht vom Garten aus
auf den Balkon der
Wohnung EG, mittig
und rechts.



Sicht vom Garten aus
auf die Kelleraußen-
treppe.



Sicht in den Garten.





Sicht in den Garten.



Sicht in den Waschkeller / KG.



Sicht in einen Keller-
raum mit Feuchte-
schaden an der Au-
ßenwand / KG.



Sicht auf die Stromzähler / KG.



Sicht auf die Hausanschlüsse im Flur / KG.



Sicht in das Treppenhaus / EG.

Sicht vom Treppenhaus aus auf den Hauseingang / EG.



Sicht in das Treppenhaus / EG.



Sicht auf die abgebrochene Fensterbank im Treppenhaus.



Sicht in das Treppenhaus / OG.



Sicht in das Bad / OG links.



Sicht in die Wohnküche / OG links.



Sicht in die Wohnküche / OG links.



Sicht auf das fehlende Brüstungsgeländer am Giebfenster in der Wohnküche / OG links.



Sicht in das Schlafzimmer / OG links.





Sicht in den Flur / OG rechts.



Sicht auf die Elektro-
unterverteilung im Flur
/ OG rechts.



Sicht in das Bad / OG
rechts.

Sicht in die Wohnküche / OG rechts.



Sicht in die Wohnküche / OG rechts.



Sicht in das Schlafzimmer / OG rechts.



Sicht in das Treppenhaus / DG.



Sicht in das Treppenhaus / DG.

