

Sicht von der Schüttfeldstraße aus, auf die Vorderfassade des Wohnhauses.



Sicht von der Schüttfeldstraße aus, auf den Hauseingang an der Vorderfassade des Wohnhauses.



Sicht von der Schüttfeldstraße aus, auf die Vorderfassade der Garagen, links neben dem Wohnhaus.





Sicht in eine Garage.



Sicht vom Luisenweg aus, auf die Rück- und Giebelfassade des Wohnhauses.



Sicht vom Luisenweg aus, auf den Müllstandplatz hinter dem Wohnhaus.

Sicht vom Garten aus,  
auf die Rückfassade  
des Wohnhauses.



Sicht in den Garten.



Sicht in den Waschkel-  
ler / KG.



Sicht auf Feuchteschäden am Kellermauerwerk / KG.



Sicht in einen Kellerraum / KG.



Sicht auf den alten Öltank in einem Kellerraum / KG.





Sicht auf die Stromzähler im Flur / KG.



Sicht auf die Kabelanschlussverteiler im Flur / KG.



Sicht auf den Gasanschluss / KG.



Sicht auf den Gaszähler / KG.



Sicht auf den Hauptstromanschluss im Flur / KG.



Sicht vom Treppenhaus aus, auf den Kellerabgang / EG.



Sicht in das Treppenhaus / EG.




Sicht vom Treppenhaus aus, auf die Wohnungstür / EG links.



Sicht vom Treppenhaus aus, auf die Wohnungstür / EG rechts.



Sicht in das Treppenhaus / OG.



Sicht in das Treppenhaus / DG.



Sicht in den Garten.