

Vorbemerkungen zur Internetversion der Gutachtenanlagen

Es handelt sich hier um die Internetversion der Gutachtenanlagen. Diese Version unterscheidet sich von den Originalgutachtenanlagen dadurch, dass lediglich die Anlage 4 enthalten ist.

Auf Grund des Umstandes, dass auch ein Schreibschutz elektronischer Dokumente keine abschließende Sicherheit darstellt, wird für die authentische Wiedergabe der vorliegenden Gutachtenanlage in elektronischer Form sowie als Ausdruck, keine Haftung übernommen.

Das vollständige Gutachten können Sie nach telefonischer Rücksprache auf der Geschäftsstelle des Amtsgerichts Marl, Adolf-Grimme-Straße 3, 45768 Marl, Telefon: (0 23 65) 513 - 0, einsehen.

Anlage 4.2: Innenaufnahmen




Bild 13: Treppenhaus im Eingangsbereich



Bild 14: wie vor, mit Blick auf die beschädigten Briefkästen und die beschädigte Haustür



Bild 15: beschädigte Haustür



Bild 16: Treppenhaus



Bild 17: Wohnungseingang WE Nr. 8




Bild 18: Treppenhaus im 3. Obergeschoss



Bild 19: Flur mit Blick zur Küche der WE Nr. 8



Bild 20: Küche der WE Nr. 8



Bild 21: Bad der WE Nr. 8 mit Feuchteschaden
an der Decke




Bild 22: Wohnen der WE Nr. 8




Bild 23: Schlafen der WE Nr. 8

Anmerkungen zu den Innenaufnahmen:

Die Innenaufnahmen Nrn. 19 bis 23 wurden vom Zwangsverwalter im Zuge der Inbesitznahme der Wohneinheit am 06.12.2024 erstellt.

Da am 07.04.2025 keine Innenbesichtigung vorgenommen werden konnte, wurden die Innenaufnahmen vom Zwangsverwalter zur Verfügung gestellt.