

Vorbemerkungen zur Internetversion der Gutachtenanlagen

Es handelt sich hier um die Internetversion der Gutachtenanlagen. Diese Version unterscheidet sich von den Originalgutachtenanlagen dadurch, dass lediglich die Anlage 4 enthalten ist.

Auf Grund des Umstandes, dass auch ein Schreibschutz elektronischer Dokumente keine abschließende Sicherheit darstellt, wird für die authentische Wiedergabe der vorliegenden Gutachtenanlage in elektronischer Form sowie als Ausdruck, keine Haftung übernommen.

Das vollständige Gutachten können Sie nach telefonischer Rücksprache auf der Geschäftsstelle des Amtsgerichts Marl, Adolf-Grimme-Straße 3, 45768 Marl, Telefon: (0 23 65) 513 - 0, einsehen.

Anlage 4.1: Fotoübersichtsplan und Außenaufnahmen




Bild 1	Ansicht von Südosten (Stellplatzreihe)
Bild 2	wie vor
Bild 3	seitlicher Weg zum Hauseingang an der Westseite
Bild 4	Hauseingang
Bild 5	wie vor
Bild 6	Ansicht von Norden
Bild 7	Ansicht von Nordosten
Bild 8	Betonkorrosion am Vordach
Bild 9	wie vor und Eingang zur Teileinheit Nr. 1
Bild 10	Betonkorrosion am Vordach
Bild 11	Ansicht von Nordwesten
Bild 12	Ansicht von Westen

Zeichenerklärung:

Bild Nr.: **1 – 12**

Fotostandort mit
Blickrichtung



Alle Aufnahmen
vom 20.03.2025



Bild 1: Ansicht von Südosten (Stellplatzreihe)



Bild 2: wie vor



Bild 3: seitlicher Weg zum Hauseingang an der Westseite



Bild 4: Hauseingang



Bild 5: wie vor



Bild 6: Ansicht von Norden



Bild 7: Ansicht von Nordosten



Bild 8: Betonkorrosion am Vordach



Bild 9: wie vor und Eingang zur Teileinheit Nr. 1



Bild 10: Betonkorrosion am Vordach



Bild 11: Ansicht von Nordwesten



Bild 12: Ansicht von Westen