Otten, Nieckchen & Wykowski Sachverständigen GbR

Dipl.-Ing. Wilhelm Otten
von der Ingenieurkammer – Bau NRW öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Essiger Weg 5, 53881 Euskirchen / Dom - Esch
Telefon: 02251 / 7 17 44

Anlage zum Verkehrswertgutachten (Fotos)

Bei dieser Anlage zum Verkehrswertgutachten handelt es sich um eine gekürzte Internetversion ohne Innenansichten.



Foto 1: Stichweg/Zugangsweg des "Lupinenweg"



Foto 2: Wohnhaus, Frontansicht



Foto 3: Wohnhaus mit angebautem Schuppen/Unterstand, Front-/ Seitenansicht



Foto 4: Wohnhaus mit angebautem Schuppen/Unterstand



Foto 5: Wohnhaus, Zugang, abgesetzte, vermooste Waschbetonplatten



Foto 6: Wohnhaus, Zugang, verwilderte Eingrünung des Vorgartens



Foto 7: Wohnhaus, verbeulte Dachrinne



Foto 8: Wohnhaus, beschädigte Verkleidung des Schornsteins



Foto 9: Wohnhaus, beschädigte Verkleidung der Fensterlaibung



Foto 10: Wohnhaus, verbeulte Metallgitterabdeckung der Kellerlichtschächte



Foto 11: Wohnhaus, Rück-/Seitenansicht von "Irisweg" aus, überständige Bäume und Gehölze



Foto 12: Wohnhaus, Rück-/Seitenansicht von "Irisweg" aus



Foto 13: Garagenvorplatz, Zufahrt, PKW-Garage (rechts)



Foto 14: PKW-Garage, Frontansicht, angeschlagenes, fleckiges Metallschwingtor



Foto 15: PKW-Garage, massiver Riss im Außenwandbereich