

Dipl.-Ing. agr. Wilhelm Otten

Von der Ingenieurkammer-Bau NW öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für die Bewertung
von bebauten und unbebauten Grundstücken

Gutachten

53881 Euskirchen/Dom-Esch
Essiger Weg 5 · Tel. (022 51) 7 17 44
Telefax (022 51) 7 19 58



Foto 1: "Dieselstraße", Wohnhaus (rechts)



Foto 2: Wohnhaus, Straßenansicht



Foto 3: Wohnhaus mit PKW-Garage, Straßenansicht



Foto 4: Wohnhaus mit PKW-Garage, Straßen-/Seitenansicht, Risse in der Fassade



Foto 5: PKW-Garage, Straßenansicht



Foto 6: PKW-Garage, Straßenansicht, Risse in der Fassade



Foto 7: Wohnhaus, Hauseingang, abgesetzte Befestigungen, Risse in der Fassade



Foto 8: Wohnhaus, Risse in der Fassade



Foto 9: Wohnhaus, Hauseingang, abgesetzte Befestigungen, Risse in der Fassade



Foto 10: Wohnhaus, Risse in der Fassade



Foto 11: Wohnhaus und PKW-Garage, Rückansicht, Garten



Foto 12: "Lilienweg", zu bewertendes Flurstück 964 (links)



Foto 13: Flurstück 964, verwilderte Eingrünung