

Foto 1: Straßenansicht Wohnhaus



Foto 2: Hauseingangstür mit fehlender Blende



Foto 3: Hauseingangsbereich: fehlende Verkleidungen




Foto 4: Zugang und Hauseingangspodest mit fehlendem Bodenbelag




Foto 5: Seitenansicht Wohnhaus Gartenbereich, fehlende Außenleuchten



Foto 6: Rückansicht Wohnhaus




Foto 7: unvollständiges Fallrohr der Dachentwässerung



Foto 8: fleckige Fassade



Foto 9: Terrasse mit Rohbetonboden, fehlender Bodenbelag



Foto 10: unbebauter Grundstücksbereich, Außenanlagen



Foto 11: fehlender Putz, nicht abschließende Eingrünung



Foto 12: Zufahrt, PKW-Garage, fehlendes Garagentor



Foto 13: Garage, Undichtigkeit im Bereich der Fallrohre und Verfärbung der Fassade