

Anlage 7: Fotos (beispielhafte Auswahl, Gemeinschaftseigentum)



Bild 1
Außenansicht Straßenseite



Bild 2
Innenansicht Durchfahrt



Bild 3
Außenansicht Hinterhof
mit Stellplätzen



Bild 4
Außenansicht Hinterhof
mit Garagen



Bild 5
Außenansicht Hinterhof
mit Garagen



Bild 6
Außenansicht Hofseite



Bild 7
Außenansicht Hinterhof
neben den Garagen




Bild 8
Kelleraußentreppe




Bild 9
Schäden an den
Loggien/Balkonen



Bild 10
Schäden an den
Loggien/Balkonen



Bild 11
Schäden an den
Loggien/Balkonen



Bild 12
Schäden an den
Loggien/Balkonen




Bild 13
Innenansicht Erdgeschoss
Hausflur und Hauseingangstür




Bild 14
Innenansicht Erdgeschoss
Treppenhaus und -aufgang




Bild 15
Innenansicht Treppenhaus




Bild 16
Innenansicht Treppenhaus



Bild 17
Putzschäden im Treppenhaus




Bild 18
Kellerinnentreppe



Bild 19
Innenansicht Keller



Bild 20
Innenansicht Keller



Bild 21
Innenansicht Keller