

**Anlage 7: Fotos (beispielhafte Auswahl, Gemeinschaftseigentum)**



Bild 1  
Außenansicht Straßenseite



Bild 2  
Innenansicht Durchfahrt



Bild 3  
Außenansicht Hinterhof  
mit Stellplätzen



Bild 4  
Außenansicht Hinterhof  
mit Garagen



Bild 5  
Außenansicht Hinterhof  
mit Garagen



Bild 6  
Außenansicht Hofseite



Bild 7  
Außenansicht Hinterhof  
neben den Garagen




Bild 8  
Kelleraußentreppe




Bild 9  
Schäden an den  
Loggien/Balkonen



Bild 10  
Schäden an den  
Loggien/Balkonen



Bild 11  
Schäden an den  
Loggien/Balkonen



Bild 12  
Schäden an den  
Loggien/Balkonen




Bild 13  
Innenansicht Erdgeschoss  
Hausflur und Hauseingangstür




Bild 14  
Innenansicht Erdgeschoss  
Treppenhaus und -aufgang




Bild 15  
Innenansicht Treppenhaus




Bild 16  
Innenansicht Treppenhaus



Bild 17  
Putzschäden im Treppenhaus




Bild 18  
Kellerinnentreppe



Bild 19  
Innenansicht Keller



Bild 20  
Innenansicht Keller



Bild 21  
Innenansicht Keller