



Bild 27 Blick von der Terrasse nach Westen in den Garten der WE 2



Bild 28 Garten WE 2 im Westen



Bild 29 Stützmauer der Terrasse zum Garten der WE 2



Bild 30 Garten zur Südwestseite etwas verwildert



Bild 31 Haupteingang, Zugang nur zur WE 1




Bild 32 Eingangsdiele WE 1 / rechts Abgang zum Keller / Räder nicht relevant



Bild 33 Treppe vom EG zum UG



Bild 34 Vorraum UG mit Zugang zum Laden




Bild 35 Kellerflur zur Heizung an der Nordostecke



Bild 36 Tür zum Heizungskeller



Bild 37 Ölgefeuerte Zentralheizung für das Gesamtobjekt




Bild 38 Detail Verteilersystem der Heizung