



Bild 53 Terrasse WE 1 nach Westen und Süden orientiert



Bild 54 Zugang aus der Diele zum Schlaftrakt



Bild 55 Flur im Schlaftrakt



Bild 56 Separates WC mit Bidet im Schlaftrakt



Bild 57 Blick in das danebenliegende Bad



Bild 58 Detailansicht Wanne und Dusche



Bild 59 Elternschlafzimmer mit Zugang zur Terrasse



Bild 60 Detail Einbauschränk Elternschlafzimmer



Bild 61 Kinderzimmer 1 mit Einbauschränk




Bild 62 Kinderzimmer 2 mit kleinem Schrankraum




Bild 63 Detail Schrankraum




Bild 64 Dachboden zur WE 1, nicht gedämmt




Bild 65 Blick in den tlw. gedämmten Westteil Dachboden



Bild 66 Detail Dachuntersicht