



Schulstraße, Blick Richtung Südwesten,
Wohnhaus „Schulstraße 29“ (Flurstücke 250, 797 und 249)



Straßenansicht



Straßen-/ Seitenansicht des Gebäudes





Straße „Friedhofsweg“, Blick Richtung Nordwesten,
Seiten-/ Rückansicht des Wohnhauses



Garagenzufahrt



Rückansicht des Gebäudes





das zum Teil als Hof dienende Flurstück 797





Hauseingangsbereich





zum Kellergeschoss führende Treppe



Feuchtigkeitsschäden im Bereich der Kellerwände



Feuchtigkeitsschäden in den Bädern des Erd- und Obergeschosses





zum Obergeschoss führende Wendeltreppe





zum Ober- und Dachgeschoss führenden Treppen





Diele des Dachgeschosses



Küche



Bad des Dachgeschosses



Zimmer II