



Frauenthaler Straße, Blick Richtung Südosten,  
Zweifamilienhaus „Frauenthaler Straße 13“ mit einer Pkw-Garage



Garagenzufahrt



Straßen-/ Seitenansicht des Wohnhauses






Zuwegung zum Wohnhaus





Außentreppe zum Eingang der im Ober- und Dachgeschoss befindlichen Wohnung





Rückansicht des Wohnhauses



beschädigter Balkon



Garage mit Abstellraum und Anbau



Garten im rückwärtigen Grundstücksbereich