



Trierer Straße, Blick Richtung Nordosten,  
Hausgrundstück „Trierer Straße 28“





Trierer Straße, Blick Richtung Südwesten,  
Straßenansicht des Einfamilienhauses „Trierer Straße 28“



Zuwegung bzw. Zufahrt zum Grundstück





Einfamilienhaus „Trierer Straße 28“ mit einer Pkw-Garage,  
Zuwegung bzw. Zufahrt zu den Gebäuden





Hauseingangsbereich, Garagenzufahrt







beschädigte Fassaden





Schäden im Bereich der Loggia





Feuchtigkeitsschäden unterhalb der Loggia







beschädigtes Erdgeschossfenster



stellenweise beschädigtes Eingangstürelement





Zuwegung zum südöstlich angrenzenden Naherholungsgebiet von der Trierer Straße aus über das Nachbargrundstück Flurstück 3260



parallel zur südöstlichen Grundstücksgrenze verlaufender Weg



Blick vom südöstlich des Objekts verlaufenden Weg aus Richtung Bewertungsgrundstück

