



Heidestraße, Blick Richtung Südwesten,
Einfamilienhäuser „Heidestraße 5 und 5a“ mit Geräteschuppen





Zugang zum Flurstück 2926/177, Einfamilienhaus „Heidestraße 5“
(Haupthaus mit Anbau), Straßen-/ Seitenansicht;
als Teil des Gehweges dienendes Grundstück Flurstück 2919/177





nordöstliche Fassade des Wohnhauses „Heidestraße 5“



Wohnhaus „Heidestraße 5a“ sowie der Geräteschuppen



Zuwegung zu den Flurstücken 2926/177, 1385/177 und 1356/177 über den auf dem Nachbargrundstück Flurstück 3313 befindlichen Weg, Blick Richtung Nordwesten



Blick Richtung Südosten



Zuwegung zu den Flurstücken 1385/177 und 1386/177,
Wohnhaus „Heidestraße 5a“



Fassadendetail



Eingangsbereich des abbruchreifen Hauses „Heidestraße 5a“



zum Obergeschoss führende Treppe



Innenräume des Hauses „Heidestraße 5a“,





weitere Räume





Bad des Hauses „Heidestraße 5a“



auf dem Flurstück 1386/177 befindlicher Schuppen