

Fotografische Aufnahmen

Anlage 12.1



Brahmsstraße



Einfamilienreihenmittelhaus Brahmsstraße 28



Rückwärtige Ansicht und Garten

Fotografische Aufnahmen

Anlage 12.2



Dachgaube



Blick in den Garten




Feuchtigkeitserscheinung

Fotografische Aufnahmen

Anlage 12.3



Instandsetzungsbedürftige Sockelleiste



Feuchtigkeitsschäden im Kellergeschoss



Feuchtigkeitsschäden im Kellergeschoss

Fotografische Aufnahmen


Anlage 12.4



Heizungsanlage



Heizungsanlage



Ehemalige Kellerausgangstreppe