Seite 1 von 5





Straßenansicht/Eingangsansicht

Seitenansicht/Eingangsansicht Einliegerwohnung



Ansicht Garage nicht fertiggestellt



Seitenansicht/rückwärtige Ansicht Gartenansicht

Anlage 10: Fotos

Seite 2 von 5




rückwärtige Ansicht/Gartenansicht



rückwärtige Ansicht nicht fertiggestellte Garage



Diele Erdgeschoss




Flur

Anlage 10: Fotos

Seite 3 von 5




Wohnbereich



Küche




Gäste-WC




Treppenaufgang zum DG

Anlage 10: Fotos


Seite 4 von 5








noch Bad DG



Treppenabgang KG



Beispielhaft Kellerbereich

Anlage 10: Fotos

Seite 5 von 5







Heizungsanlage im KG

Die Dokumentation erfolgte ohne bildliche Wiedergabe einzelner Innenräume, sofern dies zur Wahrung der Privatsphäre geboten war.