

**Anlage 14: Fotos**

Seite 1 von 5



Straßenansicht/Eingangsansicht



Seitenansicht mit Nachbarbebauung



rückwärtige Ansicht vom Innenhofbereich aus




rückwärtige Ansicht vom Innenhofbereich aus

**Anlage 14: Fotos**


Seite 2 von 5



rückwärtige Ansicht vom Innenhofbereich aus



Flur/Eingangsbereich



Zimmer Erdgeschoss



Küche Erdgeschoss

**Anlage 14: Fotos**


Seite 3 von 5



Bad Erdgeschoss



Treppenaufgang 1 vom EG zum OG ohne Absturzsicherung



Treppenaufgang 2 vom Erdgeschoss zum Obergeschoss ohne Absturzsicherung



nicht fertiggestellter Raum Obergeschoss

**Anlage 14: Fotos**

Seite 4 von 5



Treppenabgang Keller



Kellerraum mit abgesaktem Deckenbereich



Keller



Blick vom Obergeschoss in den Innenhofbereich

**Anlage 14: Fotos**

Seite 5 von 5



Blick auf die nicht fertiggestellte Holzverkleidung der Fenster



umliegende Bebauung

**Hinweis:**

Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes und zur Wahrung der Privatsphäre der Bewohner wurde die Innenraumdokumentation auf wenige aussagekräftige Fotografien beschränkt. Die nicht dokumentierten Räume wurden im Rahmen der Ortsbesichtigung in Augenschein genommen und bei der Bewertung berücksichtigt.