

Anlage 10 Fotos



Straßenansicht

Linke Haushälfte Nr. 61



Ostseite



Gartenansicht



Terrasse mit Pool



Heizungskeller/ Hausanschlussraum



Elektrokasten



Wärmeverteilerkasten FB-Heizung KG



Bad KG vorgerichtet



Kellerraum



Treppe zum EG (ohne Geländer)

Weitere Innenaufnahmen s. Original-Gutachten



Dachterrasse



Flachdach OG



Flachdach OG Straßenseite

Rechte Haushälfte Nr. 61a



Straßen-/ Westansicht



Gartenansicht



Haustür



Garage rechts



Diele



Treppenläufe (Rohbeton)




Heizungskeller/ Hausanschlussraum



Kellerraum 1



Kellerraum 2



Elektroinstallationskabel

Erdgeschoss



Abstell-/ Hauswirtschaftsraum



Gäste-WC



Wohnzimmer



Küchenbereich



Wohn-/ Esszimmer mit integrierter Küche



fehlende Außenfensterbank

Obergeschoss



Flur



Kinderzimmer 2



Heizverteilerkasten im Kinderzimmer



Kinderbad



Elternschlafzimmer



Elternbad (innenliegend)

Staffelgeschoss



Gästezimmer/ Wohnraum



wie v. g.



Gästebad



Dachterrasse



Fensteranschluss Dachterrasse