

Objekt : Stralsunder Straße 13, 53842 Troisdorf-Oberlar




Vorderansicht



Objekt : Stralsunder Straße 13, 53842 Troisdorf-Oberlar




Hauseingang und Treppenhaus



Objekt : Stralsunder Straße 13, 53842 Troisdorf-Oberlar



Seitenansicht und Teilfläche des SNR 3



Objekt : Stralsunder Straße 13, 53842 Troisdorf-Oberlar



typisierende Innenaufnahmen



Objekt : Stralsunder Straße 13, 53842 Troisdorf-Oberlar



Feuchtstelle im KG



Objekt : Stralsunder Straße 13, 53842 Troisdorf-Oberlar



Entwässerung im HWR

