

**Fotografische Aufnahmen**

**Anlage 14.1**



Bodelschwingstraße



Doppelhaus Bodelschwingstraße 10, 12



Einfamiendoppelhaushälfte Bodelschwingstraße 10

**Fotografische Aufnahmen**

**Anlage 14.2**



Rückwärtige Ansicht von der Ringstraße



Rückwärtige Ansicht



Terrasse

**Fotografische Aufnahmen**

**Anlage 14.3**



Erneuerungsbedürftiges Holzlamellenelement



Hauseingangstür



Feuchtigkeitsschäden

**Fotografische Aufnahmen**

**Anlage 14.4**



Fehlendes Geländerteil am Balkon



Balkon im Erdgeschoss



Blick vom Balkon auf die Terrasse

**Fotografische Aufnahmen**

**Anlage 14.5**



Feuchtigkeitsschäden



Feuchtigkeitsschäden



Feuchtigkeitsschäden

**Fotografische Aufnahmen**

**Anlage 14.6**



Feuchtigkeitsschäden



Feuchtigkeitsschäden



Feuchtigkeitsschäden

**Fotografische Aufnahmen**

**Anlage 14.7**



Feuchtigkeitsschäden



Feuchtigkeitsschäden



Feuchtigkeitsschäden

**Fotografische Aufnahmen**

**Anlage 14.8**



Feuchtigkeitsschäden



Feuchtigkeitsschäden



Heizungsanlage

**Fotografische Aufnahmen**

**Anlage 14.9**



Kellerausgangstreppe



Rückwärtige Ansicht Pkw-Garage



Pkw-Garage