



Durbuscher Straße



Durbuscher Straße 21 - 27



Durbuscher Straße 21

Fotografische Aufnahmen 06.11.2023

Anlage 10.1



Hauseingang und Untergeschossgarage



Schaden am Dachüberstand



Schaden am Balkon im Obergeschoss

Fotografische Aufnahmen 06.11.2023

Anlage 10.3



Riemchenrisse



Garagenanbau



Feuchtigkeitserscheinungen im Garagenanbau